# Mighty E

## Produktkatalog

Trockeneisreinigung im Zweischlauchverfahren auch außerhalb der Werkstatt – mit einem Gerät für mobile Arbeiten und den Außeneinsatz.




## Lieferumfang



### Kurze Runddüse, Ø16 mm

ML.DH.01

Mehr Bewegungsfreiheit beim Ausrichten der Trockeneisdüse an schwer zugänglichen Arbeitsstellen.



### Lange Runddüse, Ø16 mm

ML.DH.03

Mit einer gebündelten Runddüse richten Sie die Trockeneisreinigung genau auf die entscheidende Stelle.



### Flachstrahldüse, 90 mm Strahlbreite

ML.DHP.01

Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.



### Mighty E Strahlpistole

MYE.07

Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.



### Strahlschlauch, 5 m

IS.2089

Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

# Mighty E

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Zweischlauch-Trockeneisstrahlgerät |
| **Druckluftdruck** | Bis zu 16 bar |
| **Optimaler Luftvolumenstrom** | 4.0 m³/min oder mehr |
| **Strahldruckregler** | Optional |
| **Druckluftanschluss** | 1"-Universal-Klauenkupplung |
| **Trockeneisdosierung** | Bis zu 120 kg/h |
| **Behälterkapazität** | 25 kg |
| **Touchscreen** | Nein |
| **Für Automatisierung vorbereitet** | Nein |
| **Gehäuse/Rahmen** | Edelstahl |
| **Druckluftfilter** | Optional |
| **Raddurchmesser** | 250mm |
| **Energieversorgung** | Vollpneumatisch |
| **Gewicht** | 25 kg |
| **Abmessungen** | 515x565x860mm |
| **Versandgewicht** | 45 kg |
| **Versandabmessungen** | 600x800x1150mm |

# Weitere Produkte

## Produktkategorien

### Mischstrahlen



**Mighty E Dry Ice Plus**
Entfernen Sie hartnäckige Beschichtungen, Graffiti und Rost mit abrasiv unterstützter Trockeneisreinigung.

MYE-AB

### Druckluftaufbereitung



**AT 160**
Bereiten Sie Ihre Druckluft für die Trockeneisreinigung auf: Wärme und Feuchtigkeit werden gezielt reduziert.

AT-160

### Fragmentierdüsen



**Feiner Fragmentierer**
Zerkleinern Sie Trockeneispellets zu feineren Partikeln für einen feineren Reinigungsstrahl.

IS.MDH



**Extrafeiner Fragmentierer**
Zerkleinern Sie Trockeneis zu noch kleineren Partikeln und verfeinern Sie Ihren Reinigungsstrahl.

IS.MDH2



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

## Runddüsen



**Kurze Runddüse, Ø16 mm**
Mehr Bewegungsfreiheit beim Ausrichten der Trockeneisdüse an schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

ML.DH.01



**Kurze konische Runddüse, Ø16 mm**
Eine kompakte, konische Trockeneisdüse eröffnet neue Möglichkeiten bei schwierigen Zugängen.

ML.DHT.125



**Lange Runddüse, Ø16 mm**
Mit einer gebündelten Runddüse richten Sie die Trockeneisreinigung genau auf die entscheidende Stelle.

ML.DH.03



**Extralange Runddüse, Ø16 mm**
Mit einer extralangen Runddüse erreichen Sie auch weiter entfernte Stellen gezielt mit Trockeneis.

ML.DH.04



**Kurze Runddüse, Ø18 mm**
Mehr Bewegungsfreiheit beim Ausrichten der Trockeneisdüse an schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

ML.DHHP.01



**Kurze konische Runddüse, Ø18 mm**
Eine kompakte, konische Trockeneisdüse eröffnet neue Möglichkeiten bei schwierigen Zugängen.

ML.DHHP.02



**Lange Runddüse, Ø18 mm**
Mit einer gebündelten Runddüse richten Sie die Trockeneisreinigung genau auf die entscheidende Stelle.

ML.DHHP.03



**Extralange Runddüse, Ø18 mm**
Mit einer extralangen Runddüse erreichen Sie auch weiter entfernte Stellen gezielt mit Trockeneis.

ML.DHHP.04

## Flachstrahldüsen



**Flachstrahldüse, 90 mm Strahlbreite**
Ein breites Strahlbild erfasst mehr Oberfläche bei der Trockeneisreinigung.

ML.DHP.01

## Winkeldüsen



**Edelstahl-Winkeldüse, 45°, 50 mm Strahlbreite**
Überwinden Sie Zugangsprobleme und reinigen Sie auch schwer erreichbare Oberflächen mit Trockeneis.

ML.DH.02

## Luftinjektoren



**Ausbauwerkzeug für Luftinjektor**
Mit dem passenden Werkzeug wird der Ausbau des Luftinjektors zum einfachen Wartungsschritt.

ABMY.071



**Mighty E Luftinjektor**
Halten Sie Ihr Trockeneisstrahlgerät mit einem Ersatz-Luftinjektor einsatzbereit.

ML.PTS.01

## Strahlpistolen



**Mighty E Strahlpistole**
Präzise Trockeneisreinigung liegt gut in der Hand – mit einer Strahlpistole für angenehmes Arbeiten.

MYE.07

## Strahlschläuche



**Strahlschlauch, 5 m**
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

IS.2089



**Strahlschlauch, 10 m**
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

IS.2090



**Strahlschlauch, 15 m**
Mehr Bewegungsfreiheit beim Trockeneisstrahlen – mit einem Strahlschlauch passend zu Ihrem Arbeitsbereich.

IS.2091

## Transportkoffer



**Kleiner Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)**
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200105



**Mittlerer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)**
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200100



**Großer Düsenschutzkoffer (ohne Düsen)**
Ihre Trockeneisdüsen bleiben geordnet und geschützt – von der Werkstatt bis zum nächsten Einsatz.

0200106

# Trockeneislagerung



**DrIcy 30**
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy30



**DrIcy 60**
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy60



**DrIcy 150**
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy150



**DrIcy 360**
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy360



**DrIcy 540**
Halten Sie mehr Trockeneis für den nächsten Einsatz bereit – mit isolierten Behältern für Lagerung und Transport.

DrIcy540

# Weiteres Zubehör



**Pneumatischer Fußschalter**
Behalten Sie beide Hände bei der Arbeit und steuern Sie Ihr Gerät bequem per Fußschalter.

TP.054



**1"-Filterdruckregler**
Bereiten Sie die Druckluft auf und stellen Sie den Arbeitsdruck an einem Gerät ein.

TP.015