ULTRA 18

Catalog de produse

Abordați cele mai dificile provocări industriale cu o mașină de gheață carbonică pentru lucrări solicitante.



Pachetul include



Duză lungă din aluminiu Ø8 mm

ML.SM80-075

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză lungă din aluminiu Ø10 mm

ML.SHN.03-075

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză lungă din aluminiu Ø12 mm

ML.SM120-075

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză plată cu jet de 25 mm

ML.SHP.01-075

Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.



Pistol Ultra

ULTRA.071

Curățare precisă la îndemână, cu un pistol conceput pentru prindere confortabilă.



Furtun de sablare de 10 m

ULTRA.081

Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA 18

Specificații

Tip	Mașină de sablare cu un singur furtun
Presiunea aerului comprimat	Până la 18 bar
Debit optim de aer comprimat	9.0 m³/min sau mai mult
Regulator al presiunii de sablare	Inclus
Intrare aer	Cuplaj universal cu gheare de 1 in
Debit de alimentare	Până la 120 kg/h
Capacitatea rezervorului	30 kg
Ecran tactil	Da
Pregătită pentru automatizare	Da
Carcasă și cadru	Oțel inoxidabil
Dimensiunea roților	250mm
Alimentare electrică	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consum electric maxim	1.6 kW
Greutate	140 kg
Dimensiuni	630x480x870mm
Greutate pentru transport	150 kg
Dimensiuni pentru transport	900x600x1250mm

Produse suplimentare

Categorii de echipamente

Sablare cu medii combinate



ULTRA Dry Ice Plus
Îndepărtați straturi rezistente, graffiti și rugină adăugând abraziv la curățarea cu gheață carbonică.

AB-U18

Tratarea aerului



AT 160
Pregătiți aerul comprimat pentru curățarea cu gheață carbonică, eliminând căldura și umiditatea.

AT-160

Duze cu fragmentator



Fragmentator fin
Transformați peleții în particule mai mici pentru un jet de curățare mai fin.

IS.MSH-075



Fragmentator extrafin
Spargeți gheața carbonică în particule și mai mici pentru un jet mai delicat.

IS.MSH2-075

Duze rotunde Ø4,5 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø4,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM45.1-075



Duză lungă din aluminiu Ø4,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM45-075



Duză scurtă din poliacetal Ø4,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM45.3-075



Duză lungă din poliacetal Ø4,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM45.2-075

Duze rotunde Ø5,5 mm



Duză subțire din aluminiu Ø5,5 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.
ML.SM55.1.16-075



Duză scurtă din aluminiu Ø5,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.
ML.SM55.1-075



Duză scurtă din poliacetal Ø5,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.
ML.SM55.3-075



Duză lungă din aluminiu Ø5,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.
ML.SM55-075



Duză lungă din poliacetal Ø5,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.
ML.SM55.2-075

Duze rotunde Ø6,5 mm



Duză subțire din aluminiu Ø6,5 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.
ML.SM65.1.16-075



Duză scurtă din aluminiu Ø6,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.
ML.SM65.1-075



Duză scurtă din poliacetal Ø6,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.
ML.SM65.3-075



Duză lungă din aluminiu Ø6,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.
ML.SM65-075



Duză lungă din poliacetal Ø6,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.
ML.SM65.2-075

Duze rotunde Ø8 mm



Duză subțire din aluminiu Ø8 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.

ML.SM80.1.16-075



Duză scurtă din aluminiu Ø8 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM80.1-075



Duză scurtă din poliacetal Ø8 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM80.3-075



Duză lungă din aluminiu Ø8 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM80-075



Duză lungă din poliacetal Ø8 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM80.2-075

Duze rotunde Ø10 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø10 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SHN.03.1-075



Duză lungă din aluminiu Ø10 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SHN.03-075



Duză scurtă din poliacetal Ø10 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SHN.03.3-075



Duză lungă din poliacetal Ø10 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SHN.03.2-075

Duze rotunde Ø12 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø12 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM120.1-075



Duză lungă din aluminiu Ø12 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM120-075



Duză scurtă din poliacetal Ø12 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM120.3-075



Duză lungă din poliacetal Ø12 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM120.2-075

Duze rotunde Ø16 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø16 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM160.1-075



Duză lungă din poliacetal Ø16 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM160.2-075



Duză scurtă din poliacetal Ø16 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM160.3-075



Duză lungă din aluminiu Ø16 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM160-075

Duze plate



Duză plată cu jet de 50 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.02-075



Duză plată cu jet de 75 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.03-075



Duză plată cu jet de 100 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.04-075



Duză plată cu jet de 25 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.01-075



Duză plată scurtă cu jet de 25 mm
Obțineți acoperire largă în spații înguste cu o duză plată compactă.

ML.SHP.25-125-075

Duze înclinate



Duză înclinată 45° cu jet de 25 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.01.45-075



Duză înclinată 90° cu jet de 75 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.03.90-075



Duză înclinată 45° cu jet de 50 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.02.45-075



Duză înclinată 135° cu jet de 50 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.06-075



Duză înclinată 45° cu jet de 100 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.04.45-075



Duză înclinată 90° cu jet de 25 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.01.90-075

Prelungitoare pentru duze



Prelungitor drept pentru duză, 350 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.035-075



Prelungitor drept pentru duză, 500 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.055-075



Prelungitor drept pentru duză, 750 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.075-075



Prelungitor drept pentru duză, 1000 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.100-075



Prelungitor drept subțire pentru duză, 500 mm
Treceți prin spații înguste cu un prelungitor subțire pentru duza de gheață carbonică.

ML.SM.055.16-075



Prelungitor pentru duză înclinat la 45°, 350 mm
Ocoliți obstacolele și duceți curățarea cu gheață carbonică în colțurile dificile.

ML.SM.035.45-075



Prelungitor pentru duză înclinat la 90°, 350 mm
Ocoliți obstacolele și duceți curățarea cu gheață carbonică în colțurile dificile.

ML.SM.035.90-075

Duze speciale



Duză rotundă la 360° pentru curățarea țevilor, 25 mm
Curățați interiorul țevilor cu o duză concepută să acopere întreaga suprafață interioară.

ML.SM.P360-075



Duză dreptunghiulară la 360° pentru curățarea țevilor, 50 × 150 mm
Curățați interiorul canalelor dreptunghiulare cu o duză de formă adaptată.

ML.SH.P360-075



Duză pentru curățarea lanțurilor
Curățați lanțurile cu gheață carbonică folosind o duză concepută pentru această lucrare.

ML.CCN.01-075

Pistoale de sablare



Pistol Ultra
Curățare precisă la îndemână, cu un pistol conceput pentru prindere confortabilă.

ULTRA.071

Iluminare



Lampă LED
Vedeți mai clar punctul de curățare cu iluminare chiar acolo unde lucrați.

ION.35.2-075

Furtunuri de sablare



Furtun de sablare de 5 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA.08



Furtun de sablare de 10 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA.081



Furtun de sablare de 15 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA.082



Furtun de sablare de 20 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA.086



Furtun de sablare de 30 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

ULTRA.087

Cutii de transport



Cutie mică de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200105



Cutie medie de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200100



Cutie mare de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200106

Depozitarea gheții carbonice



DrIcy 30
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy540