IS 77S Model

Catalog de produse

Rezistență pentru curățarea industrială cu gheață carbonică. Ușor de utilizat și construită să dureze.



Pachetul include



Duză lungă din aluminiu Ø6,5 mm

ML.SM65

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză lungă din aluminiu Ø8 mm

ML.SM80

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză lungă din aluminiu Ø10 mm

ML.SHN.03

Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.



Duză plată cu jet de 25 mm

ML.SHP.01

Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.



Pistol industrial

77S.071

Curățare precisă la îndemână, cu un pistol conceput pentru prindere confortabilă.



Furtun de sablare de 5 m

77S.08

Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

IS 77S Model

Specificații

Tip	Mașină de sablare cu un singur furtun
Presiunea aerului comprimat	Până la 16 bar
Debit optim de aer comprimat	3.5 m³/min sau mai mult
Regulator al presiunii de sablare	Inclus
Intrare aer	Cuplaj universal cu gheare de 1 in
Debit de alimentare	Până la 90 kg/h
Capacitatea rezervorului	20 kg
Ecran tactil	Nu
Pregătită pentru automatizare	Nu
Carcasă și cadru	Oțel inoxidabil
Filtru de aer comprimat	Inclus
Dimensiunea roților	250mm
Alimentare electrică	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consum electric maxim	0.76 kW
Greutate	85 kg
Dimensiuni	560x730x870mm
Greutate pentru transport	100 kg
Dimensiuni pentru transport	600x800x1150mm

Produse suplimentare

Categorii de echipamente

Sablare cu medii combinate



75S & 77S Dry Ice Plus
Îndepărtați straturi rezistente, graffiti și rugină adăugând abraziv la curățarea cu gheață carbonică.

AB7S

Tratarea aerului



AT 160
Pregătiți aerul comprimat pentru curățarea cu gheață carbonică, eliminând căldura și umiditatea.

AT-160

Duze cu fragmentator



Fragmentator fin
Transformați peleții în particule mai mici pentru un jet de curățare mai fin.

IS.MSH



Fragmentator extrafin
Spargeți gheața carbonică în particule și mai mici pentru un jet mai delicat.

IS.MSH2

Duze rotunde Ø4,5 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø4,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM45.1



Duză lungă din aluminiu Ø4,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM45



Duză scurtă din poliacetal Ø4,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM45.3



Duză lungă din poliacetal Ø4,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM45.2

Duze rotunde Ø5,5 mm



Duză subțire din aluminiu Ø5,5 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.

ML.SM55.1.16



Duză scurtă din aluminiu Ø5,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM55.1



Duză lungă din aluminiu Ø5,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM55



Duză scurtă din poliacetal Ø5,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM55.3



Duză lungă din poliacetal Ø5,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM55.2

Duze rotunde Ø6,5 mm



Duză subțire din aluminiu Ø6,5 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.

ML.SM65.1.16



Duză scurtă din aluminiu Ø6,5 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM65.1



Duză lungă din aluminiu Ø6,5 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM65



Duză scurtă din poliacetal Ø6,5 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM65.3



Duză lungă din poliacetal Ø6,5 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM65.2

Duze rotunde Ø8 mm



Duză subțire din aluminiu Ø8 mm
Ajungeți în spații mai înguste cu o duză subțire pentru curățare concentrată.

ML.SM80.1.16



Duză scurtă din aluminiu Ø8 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SM80.1



Duză lungă din aluminiu Ø8 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SM80



Duză scurtă din poliacetal Ø8 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM80.3



Duză lungă din poliacetal Ø8 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SM80.2

Duze rotunde Ø10 mm



Duză scurtă din aluminiu Ø10 mm
Câștigați spațiu cu o duză compactă pentru curățare concentrată cu gheață carbonică.

ML.SHN.03.1



Duză lungă din aluminiu Ø10 mm
Apropiați curățarea de punctul de lucru cu o duză prelungită.

ML.SHN.03



Duză scurtă din poliacetal Ø10 mm
Lucrați în spații înguste cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SHN.03.3



Duză lungă din poliacetal Ø10 mm
Ajungeți mai departe cu o duză care ajută la evitarea urmelor de contact accidental.

ML.SHN.03.2

Duze plate



Duză plată cu jet de 50 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.02



Duză plată cu jet de 75 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.03



Duză plată cu jet de 100 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.04



Duză plată cu jet de 25 mm
Acoperiți mai multă suprafață cu un jet lat de gheață carbonică.

ML.SHP.01



Duză plată scurtă cu jet de 25 mm
Obțineți acoperire largă în spații înguste cu o duză plată compactă.

ML.SHP.25-125

Duze înclinate



Duză înclinată 45° cu jet de 25 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.01.45



Duză înclinată 90° cu jet de 75 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.03.90



Duză înclinată 45° cu jet de 100 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.04.45



Duză înclinată 45° cu jet de 50 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.02.45



Duză înclinată 90° cu jet de 25 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.01.90



Duză înclinată 135° cu jet de 50 mm
Ocoliți obstacolele și curățați suprafețele greu accesibile cu gheață carbonică.

ML.SHP.06

Prelungitoare pentru duze



Prelungitor flexibil de 450 mm
Găsiți unghiul potrivit în spații dificile cu un prelungitor flexibil pentru duză.

ML.SM.040.F



Prelungitor drept pentru duză, 350 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.035



Prelungitor drept pentru duză, 500 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.055



Prelungitor drept pentru duză, 750 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.075



Prelungitor drept pentru duză, 1000 mm
Depășiți raza obișnuită a pistolului și apropiați duza de punctul de lucru.

ML.SM.100



Prelungitor drept subțire pentru duză, 500 mm
Treceți prin spații înguste cu un prelungitor subțire pentru duza de gheață carbonică.

ML.SM.055.16



Prelungitor pentru duză înclinat la 45°, 350 mm
Ocoliți obstacolele și duceți curățarea cu gheață carbonică în colțurile dificile.

ML.SM.035.45



Prelungitor pentru duză înclinat la 90°, 350 mm
Ocoliți obstacolele și duceți curățarea cu gheață carbonică în colțurile dificile.

ML.SM.035.90

Duze speciale



Duză rotundă la 360° pentru curățarea țevilor, 25 mm
Curățați interiorul țevilor cu o duză concepută să acopere întreaga suprafață interioară.

ML.SM.P360



Duză dreptunghiulară la 360° pentru curățarea țevilor, 50 × 150 mm
Curățați interiorul canalelor dreptunghiulare cu o duză de formă adaptată.

ML.SH.P360



Duză pentru curățarea lanțurilor
Curățați lanțurile cu gheață carbonică folosind o duză concepută pentru această lucrare.

ML.CCN.01

Pistoale de sablare



Pistol industrial
Curățare precisă la îndemână, cu un pistol conceput pentru prindere confortabilă.

77S.071



Pistol industrial cu comutator „doar aer”
Treceți de la gheață carbonică la jetul doar cu aer direct de la pistol.

SM.G.300A

Iluminare



Lampă LED
Vedeți mai clar punctul de curățare cu iluminare chiar acolo unde lucrați.

IS.LH.00005

Furtunuri de sablare



Furtun de sablare de 5 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

77S.08



Furtun de sablare de 10 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

77S.081



Furtun de sablare de 15 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

77S.082



Furtun de sablare de 20 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

77S.086



Furtun de sablare de 30 m
Oferiți libertate de mișcare curățării cu un furtun potrivit spațiului de lucru.

77S.087

Cutii de transport



Cutie mică de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200105



Cutie medie de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200100



Cutie mare de protecție pentru duze (fără duze)
Duze organizate și protejate, de la atelier la următoarea lucrare.

0200106

Depozitarea gheții carbonice



DrIcy 30
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy540

Alte accesorii



Pedală electrică
Păstrați mâinile libere pentru lucru și controlați echipamentul cu o pedală.

SM.15