Peletizator de gheață carbonică DIP 50

Catalog de produse

Produceți propriii peleți de gheață carbonică aproape de procesele care au nevoie de ei.



Pachetul include



Placă de extrudare de 3 mm

IS-DIP-50.0003

Adaptați producția de gheață carbonică la dimensiunea peleților cerută de proces.

Peletizator de gheață carbonică DIP 50

Specificații

Randament de conversie	Până la 45%
Capacitate de producție	50 kg/h cu peleți de 3 mm
Intervalul dimensiunii peleților	3.0–16 mm
Ecran tactil	Da
Pregătită pentru automatizare	Da
Alimentare electrică	400 V 50 Hz 3Ph + PE sau 480 V 60 Hz 3Ph + PE
Consum electric maxim	2.5 kW
Racord de intrare CO_2	1/2 in BSP interior
Sursă CO_2	Rezervor de stocare, fază lichidă, 1400–2200 kPa
Conectivitate și acces de la distanță	Module opționale Ethernet, WiFi și 4G
Greutate	280 kg
Dimensiuni	700x1100x1000mm

Produse suplimentare

Categorii de echipamente

Accesorii DIP



Placă de extrudare de 3 mm
Adaptați producția de gheață carbonică la dimensiunea peleților cerută de proces.

IS-DIP-50.0003



Placă de extrudare de 9 mm
Adaptați producția de gheață carbonică la dimensiunea peleților cerută de proces.

IS-DIP-50.0009



Placă de extrudare de 16 mm
Adaptați producția de gheață carbonică la dimensiunea peleților cerută de proces.

IS-DIP-50.0016



Modul ICEsonic CONNECT Ethernet
Rămâneți conectați la producția de gheață carbonică prin monitorizare și gestionare de la distanță.

C.ETH



Modul ICEsonic CONNECT WiFi
Rămâneți conectați la producția de gheață carbonică prin monitorizare și gestionare de la distanță.

C.WIFI



Modul ICEsonic CONNECT 4G
Rămâneți conectați la producția de gheață carbonică prin monitorizare și gestionare de la distanță.

C.4G



Suport pentru mașină
Oferiți echipamentului de producție a gheții carbonice un suport dedicat.

IS-DIP-50.1



Set de piese de schimb
Pregătiți următoarea intervenție cu piese de schimb pentru echipamentele de producție a gheții carbonice.

9.SP.SET

Depozitarea gheții carbonice



DrIcy 30
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy30



DrIcy 60
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy60



DrIcy 150
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy150



DrIcy 360
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy360



DrIcy 540
Păstrați mai multă gheață carbonică pentru următoarea lucrare, cu depozitare izolată pentru manipulare și transport.

DrIcy540