ULTRA 18

Каталог продукции

Решайте самые сложные промышленные задачи с аппаратом сухого льда для интенсивной работы.



Комплектация



Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное

ML.SM80-075

Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.



Алюминиевое сопло Ø10 мм, длинное

ML.SHN.03-075

Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.



Алюминиевое сопло Ø12 мм, длинное

ML.SM120-075

Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.



Плоское сопло, полоса 25 мм

ML.SHP.01-075

Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.



Пистолет Ultra

ULTRA.071

Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.



Шланг для очистки сухим льдом 10 м

ULTRA.081

Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA 18

Характеристики

Тип	Одношланговый аппарат очистки сухим льдом
Давление сжатого воздуха	До 18 бар
Оптимальный расход воздуха	9.0 м³/мин или более
Регулятор давления очистки	В комплекте
Вход воздуха	Универсальное кулачковое соединение 1"
Подача сухого льда	До 120 кг/ч
Вместимость бункера	30 kg
Сенсорный экран	Да
Готовность к автоматизации	Да
Корпус/рама	Нержавеющая сталь
Размер колёс	250mm
Питание	110–120V AC, 220–240V AC, 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность	1.6 kW
Масса	140 kg
Габариты	630x480x870mm
Транспортная масса	150 kg
Транспортные габариты	900x600x1250mm

Дополнительные товары

Категории оборудования

Очистка смесью сухого льда и абразива



ULTRA Dry Ice Plus
Удаляйте стойкие покрытия, граффити и ржавчину, добавляя абразив к сухому льду.

AB-U18

Подготовка воздуха



AT 160
Подготовьте сжатый воздух к очистке сухим льдом: удалите лишнее тепло и влагу.

AT-160

Дробящие насадки



Мелкий дробитель
Измельчайте гранулы сухого льда для более тонкой очищающей струи.

IS.MSH-075



Дробитель особо тонкого измельчения
Получайте ещё более мелкие частицы сухого льда для более деликатной струи.

IS.MSH2-075

Круглые сопла Ø4,5 мм



Алюминиевое сопло Ø4,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM45.1-075



Алюминиевое сопло Ø4,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM45-075



Полиацетальное сопло Ø4,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM45.3-075



Полиацетальное сопло Ø4,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM45.2-075

Круглые сопла Ø5,5 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø5,5 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM55.1.16-075



Алюминиевое сопло Ø5,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM55.1-075



Полиацетальное сопло Ø5,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM55.3-075



Алюминиевое сопло Ø5,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM55-075



Полиацетальное сопло Ø5,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM55.2-075

Круглые сопла Ø6,5 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø6,5 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM65.1.16-075



Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM65.1-075



Полиацетальное сопло Ø6,5 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM65.3-075



Алюминиевое сопло Ø6,5 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM65-075



Полиацетальное сопло Ø6,5 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM65.2-075

Круглые сопла Ø8 мм



Тонкое алюминиевое сопло Ø8 мм
Проникайте в тесные пространства с тонким соплом для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM80.1.16-075



Алюминиевое сопло Ø8 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM80.1-075



Полиацетальное сопло Ø8 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM80.3-075



Алюминиевое сопло Ø8 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM80-075



Полиацетальное сопло Ø8 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM80.2-075

Круглые сопла Ø10 мм



Алюминиевое сопло Ø10 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SHN.03.1-075



Алюминиевое сопло Ø10 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SHN.03-075



Полиацетальное сопло Ø10 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SHN.03.3-075



Полиацетальное сопло Ø10 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SHN.03.2-075

Круглые сопла Ø12 мм



Алюминиевое сопло Ø12 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM120.1-075



Алюминиевое сопло Ø12 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM120-075



Полиацетальное сопло Ø12 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM120.3-075



Полиацетальное сопло Ø12 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM120.2-075

Круглые сопла Ø16 мм



Алюминиевое сопло Ø16 мм, короткое
Компактное сопло освобождает место для направленной очистки сухим льдом.

ML.SM160.1-075



Полиацетальное сопло Ø16 мм, длинное
Увеличьте вылет сопла, снижая риск следов от случайного касания поверхности.

ML.SM160.2-075



Полиацетальное сопло Ø16 мм, короткое
Работайте в тесных местах с соплом, которое помогает защитить поверхность от случайных касаний.

ML.SM160.3-075



Алюминиевое сопло Ø16 мм, длинное
Приблизьте направленную струю сухого льда к рабочей зоне с удлинённым соплом.

ML.SM160-075

Плоские сопла



Плоское сопло, полоса 50 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.02-075



Плоское сопло, полоса 75 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.03-075



Плоское сопло, полоса 100 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.04-075



Плоское сопло, полоса 25 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.SHP.01-075



Короткое плоское сопло, полоса 25 мм
Широкая очистка сухим льдом в тесных местах с компактным плоским соплом.

ML.SHP.25-125-075

Угловые сопла



Угловое сопло 45°, полоса 25 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.01.45-075



Угловое сопло 90°, полоса 75 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.03.90-075



Угловое сопло 45°, полоса 50 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.02.45-075



Угловое сопло 135°, полоса 50 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.06-075



Угловое сопло 45°, полоса 100 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.04.45-075



Угловое сопло 90°, полоса 25 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.SHP.01.90-075

Удлинители сопел



Прямой удлинитель сопла 350 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.035-075



Прямой удлинитель сопла 500 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.055-075



Прямой удлинитель сопла 750 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.075-075



Прямой удлинитель сопла 1000 мм
Увеличьте вылет пистолета и приблизьте сопло к месту очистки сухим льдом.

ML.SM.100-075



Тонкий прямой удлинитель сопла 500 мм
Проходите через узкие зазоры с тонким удлинителем сопла для сухого льда.

ML.SM.055.16-075



Угловой удлинитель сопла 45°, 350 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные углы.

ML.SM.035.45-075



Угловой удлинитель сопла 90°, 350 мм
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные углы.

ML.SM.035.90-075

Специальные сопла



Круглое сопло 360° для очистки труб, 25 мм
Очищайте трубы изнутри соплом, которое обрабатывает поверхность по всей окружности.

ML.SM.P360-075



Прямоугольное сопло 360° для каналов, 50 × 150 мм
Очищайте прямоугольные каналы соплом, форма которого соответствует внутреннему профилю.

ML.SH.P360-075



Сопло для очистки цепей
Очищайте цепи сухим льдом с соплом, созданным для этой задачи.

ML.CCN.01-075

Пистолеты



Пистолет Ultra
Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.

ULTRA.071

Освещение



Светодиодная подсветка
Лучше различайте участок очистки с подсветкой непосредственно у места работы.

ION.35.2-075

Шланги для очистки сухим льдом



Шланг для очистки сухим льдом 5 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA.08



Шланг для очистки сухим льдом 10 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA.081



Шланг для очистки сухим льдом 15 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA.082



Шланг для очистки сухим льдом 20 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA.086



Шланг для очистки сухим льдом 30 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

ULTRA.087

Кейсы



Малый защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200105



Средний защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200100



Большой защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200106

Хранение сухого льда



DrIcy 30
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy30



DrIcy 60
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy60



DrIcy 150
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy150



DrIcy 360
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy360



DrIcy 540
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy540