Mighty E

Каталог продукции

Двухшланговая очистка сухим льдом за пределами цеха. Аппарат для выездных работ и эксплуатации на открытом воздухе.



Комплектация



Круглое сопло Ø16 мм, короткое

ML.DH.01

Больше места для установки сопла в неудобных рабочих зонах.



Круглое сопло Ø16 мм, длинное

ML.DH.03

Направляйте очистку точно на нужный участок с круглым соплом.



Плоское сопло, полоса 90 мм

ML.DHP.01

Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.



Пистолет Mighty E

MYE.07

Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.



Шланг для очистки сухим льдом 5 м

IS.2089

Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

Mighty E

Характеристики

Тип	Двухшланговый аппарат очистки сухим льдом
Давление сжатого воздуха	До 16 бар
Оптимальный расход воздуха	4.0 м³/мин или более
Регулятор давления очистки	Опция
Вход воздуха	Универсальное кулачковое соединение 1"
Подача сухого льда	До 120 кг/ч
Вместимость бункера	25 kg
Сенсорный экран	Нет
Готовность к автоматизации	Нет
Корпус/рама	Нержавеющая сталь
Фильтр сжатого воздуха	Опция
Размер колёс	250mm
Питание	Полностью пневматическое
Масса	25 kg
Габариты	515x565x860mm
Транспортная масса	45 kg
Транспортные габариты	600x800x1150mm

Дополнительные товары

Категории оборудования

Очистка смесью сухого льда и абразива



Mighty E Dry Ice Plus
Удаляйте стойкие покрытия, граффити и ржавчину, добавляя абразив к сухому льду.

MYE-AB

Подготовка воздуха



AT 160
Подготовьте сжатый воздух к очистке сухим льдом: удалите лишнее тепло и влагу.

AT-160

Дробящие насадки



Мелкий дробитель
Измельчайте гранулы сухого льда для более тонкой очищающей струи.

IS.MDH



Дробитель особо тонкого измельчения
Получайте ещё более мелкие частицы сухого льда для более деликатной струи.

IS.MDH2

Круглые сопла



Круглое сопло Ø16 мм, короткое
Больше места для установки сопла в неудобных рабочих зонах.

ML.DH.01



Круглое сопло Ø16 мм, короткое коническое
Найдите удобный подход с компактным коническим соплом для сухого льда.

ML.DHT.125



Круглое сопло Ø16 мм, длинное
Направляйте очистку точно на нужный участок с круглым соплом.

ML.DH.03



Круглое сопло Ø16 мм, сверхдлинное
Увеличьте дальность направленной очистки сухим льдом со сверхдлинным круглым соплом.

ML.DH.04



Круглое сопло Ø18 мм, короткое
Больше места для установки сопла в неудобных рабочих зонах.

ML.DHHP.01



Круглое сопло Ø18 мм, короткое коническое
Найдите удобный подход с компактным коническим соплом для сухого льда.

ML.DHHP.02



Круглое сопло Ø18 мм, длинное
Направляйте очистку точно на нужный участок с круглым соплом.

ML.DHHP.03



Круглое сопло Ø18 мм, сверхдлинное
Увеличьте дальность направленной очистки сухим льдом со сверхдлинным круглым соплом.

ML.DHHP.04

Плоские сопла



Плоское сопло, полоса 90 мм
Очищайте большую площадь широкой струёй сухого льда.

ML.DHP.01

Угловые сопла



Угловое сопло 45°, полоса 50 мм из нержавеющей стали
Обходите препятствия и очищайте сухим льдом труднодоступные поверхности.

ML.DH.02

Воздушные жиклёры



Инструмент для снятия жиклёра
Упростите снятие жиклёра при обслуживании с помощью специального инструмента.

ABMY.071



Жиклёр Mighty E
Поддерживайте аппарат в рабочем состоянии со сменным воздушным жиклёром.

ML.PTS.01

Пистолеты



Пистолет Mighty E
Точная очистка сухим льдом с пистолетом, рассчитанным на удобный хват.

MYE.07

Шланги для очистки сухим льдом



Шланг для очистки сухим льдом 5 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

IS.2089



Шланг для очистки сухим льдом 10 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

IS.2090



Шланг для очистки сухим льдом 15 м
Обеспечьте свободу движения со шлангом для сухого льда, подходящим к рабочей зоне.

IS.2091

Кейсы



Малый защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200105



Средний защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200100



Большой защитный кейс для сопел (без сопел)
Храните сопла для сухого льда в порядке и под защитой — в мастерской и в дороге.

0200106

Хранение сухого льда



DrIcy 30
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy30



DrIcy 60
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy60



DrIcy 150
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy150



DrIcy 360
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy360



DrIcy 540
Сохраняйте больше сухого льда для работы в теплоизолированном контейнере для хранения и перевозки.

DrIcy540

Прочие принадлежности



Пневматическая педаль
Освободите руки для работы и управляйте оборудованием педалью.

TP.054



Фильтр-регулятор давления 1''
Подготавливайте сжатый воздух и регулируйте рабочее давление одним устройством.

TP.015